



Rapport de service

Date du rapport

16/02/2026 10:43:31 (UTC)

Compte mail

servicesav@alltricks.com

Dealer Service Tool Version

2.1.2.26163

Install-ID

13980

Informations sur le vélo

Modèle de vélo

MY25_SCO_LUMEN_MTB_EU_25KMH

Numéro de série du vélo

SGM05F20M24070003A

Données de marche

Kilométrage	70.7 km (43.9 mi)
Processus de mise en marche	50
Vitesse max.	41 kmh (25 mph)
Cadence moyenne	66 rpm
Puissance moyenne cycliste	73 W
État de santé batterie	100 %
Cycles de charge batterie	1

Aperçu des composants

Dernier montage connu des composants.

Nom	Version du Firmware	Version du Bootloader	Type de matériel	Numéro de série	Dans le vélo actuel
Batterie	1.105.53	0.8.11	BMSHPR50	2077F41520232872	Oui
Display	1.5.194	0.1.6	Simarine TQ	3108307339	Oui
Moteur	1.6.157	0.0.10	Mcb HPR50S	500089297	Oui

Historique du vélo

Sont affichés tous les composants du vélo qui ont été installés jusqu'à présent dans le cadre SGM05F20M24070003A

S/N Moteur	S/N Écran	S/N Batterie	Dernier changement
500089297	3108307339	2077F41520232872	20/09/2024 10:15:19

Messages d'erreur du système

Ce journal affiche toutes les erreurs actuelles pertinentes pour le support qui étaient actives pendant une connexion avec le DST. Il ne représente pas un journal complet des erreurs ni l'historique complet des composants. Pour déterminer la pertinence de ces erreurs, veuillez vous référer à la date du cas de service.

Horodatage (UTC)	Rapporteur d'erreurs	N° d'erreur du système	N° d'erreur locale
------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Journal des mises à jour

Moteur Journal des mises à jour

Les derniers 100 résultats sont affichés.

Horodatage (UTC)	Nom	Numéro de série	État	Ancienne version	Nouvelle version	Type
28/11/2024 11:46:53	Moteur	500089297	NO_UPDATE	0.0.10	0.0.10	bootloader
28/11/2024 11:46:53	Moteur	500089297	NO_UPDATE	1.6.157	1.6.157	firmware
28/11/2024 11:46:53	Moteur	500089297	NO_UPDATE	64	64	parameter
20/09/2024 10:17:16	Moteur	500089297	NO_UPDATE	0.0.10	0.0.10	bootloader
20/09/2024 10:17:16	Moteur	500089297	UPDATE_SUCCESSFUL		1.6.157	firmware
20/09/2024 10:17:16	Moteur	500089297	UPDATE_SUCCESSFUL		64	parameter

Batterie Journal des mises à jour

Les derniers 100 résultats sont affichés.

Horodatage (UTC)	Nom	Numéro de série	État	Ancienne version	Nouvelle version	Type
20/11/2025 15:35:37	Batterie	2077F41520232872	UPDATE_SUCCESSFUL	1.104.33	1.105.53	firmware
28/11/2024 11:46:53	Batterie	2077F41520232872	NO_UPDATE	0.8.11	0.8.11	bootloader
28/11/2024 11:46:53	Batterie	2077F41520232872	NO_UPDATE	1.104.33	1.104.33	firmware
20/09/2024 10:17:16	Batterie	2077F41520232872	NO_UPDATE	0.8.11	0.8.11	bootloader
20/09/2024 10:17:16	Batterie	2077F41520232872	UPDATE_SUCCESSFUL	1.99.5	1.104.33	firmware

Display Journal des mises à jour

Les derniers 100 résultats sont affichés.

Horodatage (UTC)	Nom	Numéro de série	État	Ancienne version	Nouvelle version	Type
20/11/2025 15:35:37	Display	3108307339	UPDATE_SUCCESSFUL	1.4.168	1.5.194	firmware
28/11/2024 11:46:53	Display	3108307339	NO_UPDATE	0.1.6	0.1.6	bootloader
28/11/2024 11:46:53	Display	3108307339	UPDATE_SUCCESSFUL	1.3.145	1.4.168	firmware
20/09/2024 10:17:16	Display	3108307339	NO_UPDATE	0.1.6	0.1.6	bootloader
20/09/2024 10:17:16	Display	3108307339	UPDATE_SUCCESSFUL	1.1.110	1.3.145	firmware

Détails du dernier diagnostic

Composant	Résultat	Message
Motor	Ok	
Battery	Ok	
Display	Ok	
Remote	Ok	
Speedsensor	Ok	
Cable	Ok	
RangeExtender	Undefined	
Dongle	Ok	
Undefined	Undefined	

Opérations de diagnostic

Horodatage (UTC)	Kilométrage	A réussi	Dispositif sur lequel l'erreur s'est produite
16/02/2026 10:43:16	70.7 km (43.9 mi)	1	