

Rapport de service



Date du rapport

Compte mail

Dealer Service Tool Version

Install-ID

05/12/2025 14:03:19 (UTC)

servicesav@alltricks.com

2.1.2.26163

13980

Informations sur le vélo

Modèle de vélo

Numéro de série du vélo

Roadmachine 01 AMP X

RM1TQ-58-23-R32G0016

Données de marche

Kilométrage	1124.8 km (698.9 mi)
Processus de mise en marche	273
Vitesse max.	89 kmh (55 mph)
Cadence moyenne	63 rpm
Puissance moyenne cycliste	118 W
État de santé batterie	97 %
Cycles de charge batterie	17

Aperçu des composants

Dernier montage connu des composants.

Nom	Version du Firmware	Version du Bootloader	Type de matériel	Numéro de série	Dans le vélo actuel
Batterie	1.105.53	0.8.11	BMSHPR50	2077C43320222706	Oui
Display	1.5.194	0.1.6	Simarine TQ	2968551554	Oui
Moteur	1.6.157	0.0.10	Mcb HPR50S	500012552	Oui

Historique du vélo

Sont affichés tous les composants du vélo qui ont été installés jusqu'à présent dans le cadre RM1TQ-58-23-R32G0016

S/N Moteur	S/N Écran	S/N Batterie	Dernier changement
500012552	2968551554	2077C43320222706	02/09/2022 07:28:34

Messages d'erreur du système

Ce journal affiche toutes les erreurs actuelles pertinentes pour le support qui étaient actives pendant une connexion avec le DST. Il ne représente pas un journal complet des erreurs ni l'historique complet des composants. Pour déterminer la pertinence de ces erreurs, veuillez vous référer à la date du cas de service.

Horodatage (UTC)	Rapporteur d'erreurs	N° d'erreur du système	N° d'erreur locale
------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Journal des mises à jour

Moteur Journal des mises à jour

Les derniers 100 résultats sont affichés.

Horodatage (UTC)	Nom	Numéro de série	État	Ancienne version	Nouvelle version	Type
05/12/2025 14:00:57	Moteur	500012552	UPDATE_SUCCESSFUL	1.4.132	1.6.157	firmware
05/12/2025 14:00:57	Moteur	500012552	UPDATE_SUCCESSFUL	48	64	parameter
29/03/2023 09:29:47	Moteur	500012552	NO_UPDATE	0.0.10	0.0.10	bootloader
29/03/2023 09:29:47	Moteur	500012552	UPDATE_SUCCESSFUL	1.2.119	1.4.132	firmware
29/03/2023 09:29:47	Moteur	500012552	NO_UPDATE	48	48	parameter
02/09/2022 07:30:20	Moteur	500012552	UPDATE_SUCCESSFUL	0.2.95	1.2.119	firmware
02/09/2022 07:30:20	Moteur	500012552	UPDATE_SUCCESSFUL		48	parameter

Batterie Journal des mises à jour

Les derniers 100 résultats sont affichés.

Horodatage (UTC)	Nom	Numéro de série	État	Ancienne version	Nouvelle version	Type
05/12/2025 14:00:57	Batterie	2077C43320222706	UPDATE_SUCCESSFUL	1.99.5	1.105.53	firmware
29/03/2023 09:29:47	Batterie	2077C43320222706	NO_UPDATE	0.8.11	0.8.11	bootloader
29/03/2023 09:29:47	Batterie	2077C43320222706	UPDATE_SUCCESSFUL	1.95.0	1.99.5	firmware

Display Journal des mises à jour

Les derniers 100 résultats sont affichés.

Horodatage (UTC)	Nom	Numéro de série	État	Ancienne version	Nouvelle version	Type
05/12/2025 14:00:57	Display	2968551554	UPDATE_SUCCESSFUL	1.1.110	1.5.194	firmware
29/03/2023 09:29:47	Display	2968551554	NO_UPDATE	0.1.6	0.1.6	bootloader
29/03/2023 09:29:47	Display	2968551554	UPDATE_SUCCESSFUL	1.1.103	1.1.110	firmware
02/09/2022 07:30:20	Display	2968551554	UPDATE_SUCCESSFUL		1.1.103	firmware

Détails du dernier diagnostic

Composant	Résultat	Message
-----------	----------	---------

Opérations de diagnostic

Horodatage (UTC)	Kilométrage	A réussi	Dispositif sur lequel l'erreur s'est produite
------------------	-------------	----------	---